

## KARTA INFORMACYJNA OBSERWACJI OSUWISKA

Lp.	Informacje		
1.	Numer ewidencyjny	<b>N-34-65-D-d/30</b>	
2.	Lokalizacja	Miejscowość Nr działki Obręb Gmina Powiat Współrzędne geograficzne:	Kosyń 14/11 Kosyń Dobre Miasto olsztyński $\phi = 54^{\circ}0' 14.64''$ $\lambda = 20^{\circ}24' 27.54''$
3.	Sytuacja geomorfologiczna osuwiska	stok wyżynny, górna część zbocza stok wyżynny, środkowa część zbocza stok wyżynny, dolna część zbocza stok wyżynny w leju źródłowym zbocze doliny rzecznej X skarpa przykorytowa doliny rzecznej zbocze zbiornika wodnego naturalnego: brzeg jeziora zbocze zbiornika wodnego sztucznego skarpa wykopu drogowego skarpa wykopu kolejowego skarpa wykopu budowlanego skarpa nasypu drogowego skarpa nasypu kolejowego skarpa nasypu budowlanego skarpa wyrobiska odkrywkowego inne: ..... ..... .....	
4.	Aktywność osuwiska	X aktywne ciągle aktywne okresowo nieaktywne inne: ..... ..... .....	
5.	Zagrożenie <sup>1</sup>	brak X dla bezpieczeństwa dla życia ludzi X dla mienia dla infrastruktury technicznej dla infrastruktury komunikacyjnej inne: ..... W sąsiedztwie (20 m na zachód) zabudowania mieszkalne, postęp osuwania się skarpy ciągły, brak obecnie osuwiska, obecnie obserwuje się podbieranie skarpy koryta rzeki na zakręcie powodujące osuwanie się skarpy koryta, proponuje się działania ochronne – zabezpieczenie obszaru koryta (wzmocnienie, zabudowanie lub inna metoda)	
6.	Dokumentacja zdjęciowa <sup>2</sup>		

<sup>1</sup> Jeżeli istnieje zagrożenie, proszę podać jego dokładniejszy opis

<sup>2</sup> Co najmniej 4 kolorowe fotografie o wymiarach 9x13 cm

Sebastian Tyszkowski

Grzegorz Prusik

upr. geol VIII -0187

upr. geol. XI -49/POM

## KARTA INFORMACYJNA OBSERWACJI OSUWISKA



N-34-65-D-d/30

## KARTA INFORMACYJNA OBSERWACJI OSUWISKA

