

KARTA INFORMACYJNA OBSERWACJI OSUWISKA

Lp.	Informacje		
1.	Numer ewidencyjny	N-34-77-D-c-1	
2.	Lokalizacja	Miejscowość Nr działki Obręb Gmina Powiat Współrzędne geograficzne:	Łajsy 12/23 Pęglity Gietrzwałd olsztyński $\phi = 53^{\circ} 43' 34.004''$ $\lambda = 20^{\circ} 16' 26.454''$
3.	Sytuacja geomorfologiczna osuwiska	<input type="checkbox"/> stok wyżynny, górna część zbocza <input type="checkbox"/> stok wyżynny, środkowa część zbocza <input type="checkbox"/> stok wyżynny, dolna część zbocza <input type="checkbox"/> stok wyżynny w leju źródłowym <input checked="" type="checkbox"/> zbocze doliny rzecznej <input type="checkbox"/> skarpa przykorytowa doliny rzecznej <input type="checkbox"/> zbocze zbiornika wodnego naturalnego: brzeg jeziora <input type="checkbox"/> zbocze zbiornika wodnego sztucznego <input type="checkbox"/> skarpa wykopu drogowego <input type="checkbox"/> skarpa wykopu kolejowego <input type="checkbox"/> skarpa wykopu budowlanego <input type="checkbox"/> skarpa nasypu drogowego <input type="checkbox"/> skarpa nasypu kolejowego <input type="checkbox"/> skarpa nasypu budowlanego <input type="checkbox"/> skarpa wyrobiska odkrywkowego <input type="checkbox"/> inne:	
4.	Aktywność osuwiska	<input checked="" type="checkbox"/> aktywne ciągle <input type="checkbox"/> aktywne okresowo <input type="checkbox"/> nieaktywne <input type="checkbox"/> inne:	
5.	Zagrożenie ¹	<input type="checkbox"/> brak <input type="checkbox"/> dla bezpieczeństwa dla życia ludzi <input checked="" type="checkbox"/> dla mienia <input type="checkbox"/> dla infrastruktury technicznej <input type="checkbox"/> dla infrastruktury komunikacyjnej <input type="checkbox"/> inne:	
6.	Dokumentacja zdjęciowa²		

¹ Jeżeli istnieje zagrożenie, proszę podać jego dokładniejszy opis

² Co najmniej 4 kolorowe fotografie o wymiarach 9x13 cm